Koordinační situační výkres 1:500


S
A
B
R = 500.0 m
R = 260.0 m
R = 100.0 m
0.1
0.3
Rv=1000 m
1.05 %
148.39 m
3.11 %
30.48 m
1.96 %
66.63 m
2.53 %
95.35 m
Kácení - řešeno v jiné investiční akci
Koordinace s jinou investiční akcí (snížení obrubníku - 2 x vjezd)
Koordinace s jinou investiční akcí (snížení obrubníku)
Koordinace s jinou investiční akcí pro chodníkem)
Posun přeložky VO - řešeno v jiné investiční akci města
Stávající kanalizační šachta
Rozšíření stávajícího kabelu k sanaci betonové obruby
Stávající nevyhovující přechodník
Plánovaná vpusť na souběžný podélný žlábek
Plánovaná vpusť na souběžný podélný žlábek
Novostavba vpusti do garáže + přípojka objektu + parkovací stání
Lokální zúžení chodníku mezi stávajícím vjezdem na šířku 1,0 m (zamezující velký podélný sklon k objektu)
Stávající nevyhovující přechodník
Stávající nevyhovující přechodník
Demontáž stávajícího svítidla VO
Demontáž stávajícího svítidla VO
Demontáž stávajícího svítidla VO