

Seznam dokumentace – FVE Sportovní hala Školní 36, 263 01 Dobříš

A/ Průvodní zpráva

B/ Souhrnná technická zpráva

C1. Situace 1 : 1000/1 : 10000

Technická zpráva

- 101. Půdorys 1.N.P. – stávající stav
- 102. Půdorys střechy - stávající stav
- 103. Příčný řez B – B' stávající stav
- 104. Podélný řez A – A' stávající stav
- 105. Pohled východní, západní – stávající stav
- 106. Pohled jižní, severní – stávající stav
- 107. Půdorys 1.N.P. – navrhovaný stav
- 108. Půdorys střechy navrhovaný stav
- 109. Příčný řez B – B' navrhovaný stav
- 110. Podélný řez A – A' navrhovaný stav
- 111. Pohled východní, západní – navrhovaný stav
- 112. Pohled jižní, severní – navrhovaný stav

Požárně bezpečnostní řešení

Plán kontrolních prohlídek

Dokladová část